

FIRMWARE MANUAL

DlaSteer-100

电动转向执行器 · 出厂固件说明书

副标题	DlaSteer-100 · 出厂固件 FOC_steer · 使用说明书
品牌	Daliang Auto
产品型号	DlaSteer-100
固件名称	FOC_steer
固件版本	0.1.10 (构建标识见随包 `MANIFEST.txt`)
文档版本	Rev. 1.1
发布日期	2026-09-10
控制台	USB Type-C 虚拟串口, 115200 8N1, 无流控
对外接口	控制台命令行 · CAN (转向指令帧 / 状态帧)

本书与规格书的分工

- 《DlaSteer-100 产品规格书》描述硬件：机械传动、电气参数、接口、限值、外形尺寸。硬件不改版，规格书就不改。
- 本书描述出厂固件：命令、出厂标定流程、限位与保护逻辑、CAN 协议、升级方式。固件每发布一版，本书跟着走一版，两者互不牵动。
- 两本书里都出现的量（例如机械行程、齿条速度），以本书为准的只有“固件现在用的是哪个数”；硬件事实以规格书为准。

版子上跑的是哪一版，用 `ver` 问它，不要从出厂日期推。而且 `ver` 报的 `cmdhash` 必须和随包 `COMMANDS.json` 里的相等——那是唯一一条把这份包和这台执行器绑在一起的证据，版本号和提交号都不是。

1. 这套固件是什么

出厂固件把这台执行器变成一台可以直接接进整车的闭环转向机：上位机（或整车控制板）只发一个目标位置，执行器自己走过去并停住。限位、减速、越程保护、失联保持，全部在它内部完成。

⚠ 它不是一台“电机驱动器”。不要在外面再套一个位置环——两个位置环互相追的样子是“抖”，而不是一条报错。

1.1 功能地图

层	固件提供什么
位置伺服	位置环 200 Hz → 速度环 1 kHz → 电流环 20 kHz FOC，三级级联
绝对位置	单圈绝对式磁编码器经同步带接转轴，上电即知位置，不需要回零
纯软件限位	没有任何限位开关。软限位、减速带、越程锁存、翻圈余量、传感器故障检测共同保证齿条不撞机械止点
停止包络	接近限位和目标时按 $v \leq \sqrt{2 \cdot a \cdot d}$ 限速，保证剩下的距离里一定停得住
越程可恢复	越程锁存之后可以经受限通道（限速、只许朝中位）自己退回来，不需要拆机
出厂验收	一条 <code>prodcal</code> 跑完十二道门，不合格的自己说下一步做什么
自标定	电机换相参数（霍尔映射、相电阻电感、电流环增益）一条命令学出来；齿条位置标定一条命令做完
CAN	收 <code>0x230</code> 转向指令、发 <code>0x231</code> 状态，失联自动保持位置

1.2 两条对外通路

通路	对面是谁	物理层	本书章节
控制台命令行	人，或上位机软件	USB Type-C (USART1)，115200 8N1	\$2 – \$5
CAN	整车控制板 / 上位机	经典 CAN，1 Mbps	\$6

⚠ 这台执行器不接收整车行驶请求帧 `0x210`，也不发送 `0x211` / `0x212`。那些 ID 属于牵引驱动板，本节点发它们会在整车总线上和左牵引板撞车。⇒ 它只认一条指令帧：`0x230`。

⚠ 这条设计有一个代价，写在这里而不是留给人去发现：因为不收 `0x210`，这台执行器拿不到任何整车层面的信息。“整车已经撤防”这件事只能通过 `0x230[2]` 的 bit0（使能位）传进来。⇒ 整车撤防时，控制板必须把那一位放掉。

1.3 这台执行器和裸板不是一回事

DlaSteer-100 是装好的总成：电机、行星减速、伞齿轮、齿轮齿条、绝对编码器和 FOC 控制器在一个壳子里。控制器用的是 `FOC_single` 那块 PCB，但跑的是不同的固件（`FOC_steel`），两者不能互换：

⚠⚠ 把 `FOC_single` 的镜像烧进这台执行器，它会正常启动、正常在串口上说话、通过每一道校验——而齿条没有任何限位。认固件只认发布包 `MANIFEST.txt` 里的 `name: FOC_steel`，不要按目录名、也不要按“哪一版最新”挑。

2. 接上控制台

2.1 接线与串口参数

项	值
物理口	USB Type-C（板载 USB-UART 桥，接 USART1）
波特率	115200，8 数据位，无校验，1 停止位，无流控
换行	板子回 CR LF；发过去 CR 或 LF 都认

敲 `help` 会列出全部 83 条命令。

2.2 每条命令都标了它会不会让机器动

随包 `COMMANDS.json` 给每条命令标了一个 `danger`：

标记	含义	例子
<code>none</code>	只读，回答一个问题，什么都不改	<code>ver</code> <code>steer</code> （不带参数） <code>prot</code> <code>enc</code>
<code>gates</code>	改状态或改一个设置，但 转不动任何东西	<code>save</code> <code>clear</code> <code>stop</code> <code>steerpid</code> <code>steertmo</code>
<code>motion</code>	可能让齿条动或让轴转	<code>drive</code> <code>steermmm</code> <code>steercal</code> <code>learn</code> <code>prodcal</code>

⚠ **一条命令按它最危险的那种形式分类。** `prodcal` 不带参数确实只读，但 `prodcal run` 会驱动齿条、`prodcal motor` 会转轴——所以整条命令是 `motion`。同理 `steermot`：它大部分键是几何参数，但其中一个是 `inv`，而 `inv` 反转的是“一条指令往哪边推齿条”。

2.3 任何时候都可以打断的一条

```
stop
```

`stop` 立刻关掉栅极总使能（TIM1 的 MOE）并把 DRV8323 的 ENABLE 拉低——两条互相独立的通路，任何一条成立齿条就不会再被驱动。

⚠ `stop` 之后齿条是**自由的**：这台机器没有抱闸，也没有自锁蜗杆。拉杆上有力的时候它会被推着走。

2.4 最先该敲的三条

<code>ver</code>	这是哪一版固件、哪块板、 <code>cmdhash</code> 是多少
<code>prodcal</code>	十二道出厂门现在过了几道，没过的下一步做什么
<code>steer</code>	齿条现在在哪、标定过没有、有没有故障

`ver` 的回答里有一行是给程序读的：

```
=tlm 1 build debug=0 stamped=1 crc=1 major=0 minor=1 patch=0 board=foc_steer scm=<commit> hw=1.0 cmdhash=1235599930
```

⚠ `debug=1` 表示这是 **Debug 构建，不要拿它控制真实硬件。**

`stamped=` 和 `crc=` 是两件不同的事，别当成一个看：

	意思	怎么办
<code>stamped=1</code> <code>crc=1</code>	镜像带着校验和，而且板子里的字节现在仍然对得上	正常

意思	怎么办
stamped=0	这份镜像里 没有 校验和——它是从编译器直接烧进去的开发版，不是发布包里的
stamped=1 crc=0	有校验和， 而且对不上了 重新烧录；反复出现就是 flash 坏了

★ 板子每被问一次就把整段镜像重算一遍，不是报一个开机时存下的结果——开机时算出来的那个答案，正是发现不了后来才发生的损坏的那个。

3. 出厂标定：一条 prodcal

3.1 三种形式

prodcal	只读。什么都不改，随时可以敲
prodcal run	标定齿条 + 写 flash + 复核全部十二道门（减速比没填会拒绝）
prodcal motor	会转轴的一步（= learn）。单独一个词，故意的
prodcal sweep	会推齿条的一步：先探 3 mm 定方向，再到两端软限位前 5 mm 处、回中

⚠ prodcal sweep 是 0.1.1 起加的，**方向符号 st_invert 由它探出来**，不再靠人填：起步先朝正方向走 3 mm，位置反着走 2 mm 以内就判“接线反了”，自己把符号翻过来（第一次）或者锁 DIR 故障停轴（翻过之后还反）。它会自己武装轴，扫完自己撤防并在控制台打一行；扫描期间 CAN 上有整车指令的话它会拒绝起步。

3.2 输出格式（人和程序读同一份）

```
=prodcal begin 1 count=12
=prodcal 1 fw      state=pass ver=0.1.10 scm=... board=foc_steer hw=1.0 cmdhash=... uid=...
=prodcal 1 geom    state=pass gear=1000 rpm=400 gearxrpm=4000 bevel=100 pottr=171 mod=150 teeth=20 pp=2 gear_set=1
=prodcal 1 limits  state=pass ibus_ma=4500/4500 iqmax_ma=8000/8000 ...
=prodcal 1 vbus    state=pass mv=24160 min=18000 max=30000
=prodcal 1 drv     state=pass ocp=0x019 csa=0x243
=prodcal 1 enc     state=pass reads=200 bad=0 statuserr=0 ang=8504
=prodcal 1 hall    state=pass raw=6
=prodcal 1 motor   state=pass hallmap=1 r_mohm=365 l_uh=493
=prodcal 1 phase   state=pass src=calibrated-centre raw=8194 target=8192 off=2 tol=...
=prodcal 1 rack    state=pass min=14954 ctr=8194 max=1434 store=bank1-last-page dir=-1 want_dir=-1
=prodcal 1 wrap    state=pass plus_mm10=... minus_mm10=... hard_mm10=550 ...
=prodcal 1 sweep   state=pass reached_mm10=430/-432 slow_at_mm10=420/-420 want_mm10=420
=prodcal 1 dir     state=pass verified=1 inv=0 inv_set=1
=prodcal end verdict=pass fail=0 pending=0
```

- state ∈ pass / fail / pending
- verdict ∈ pass / fail / blocked（有 pending 就是 blocked）
- 值不含空格、不含浮点。**毫米一律 *_mm10（整数，单位 0.1 mm）
- ⚠ count=12 数的是门，fw 那一行是抬头不算在内 ⇒ 一共 13 行。
- rack 行的 min > max 是**正常的**（0.1.9 起）：正方向按产品约定定成“齿条向右”，而编码器计数在这个方向上是减小的；dir= 是这份记录的计数方向，want_dir= 是产品的。
- dir 行的 inv_set= 说的是“方向符号有没有人定过”——inv=0 既可能是“探过了、不反”，也可能是“从没探过”，光看 inv 分不出来。

3.3 不合格的门自己说下一步

不合格的步骤会多打一行 `need=`，键里不含空格：

```
=prodcal 1 geom    need=set-the-gearbox-ratio-this-unit-was-built-with-steermot-gear-1000-or-1500-or-2000-then-save why=...
=prodcal 1 enc      need=replug-the-encoder-connector why=...
=prodcal 1 motor    need=free-the-shaft-then-run-prodcal-motor
=prodcal 1 phase    need=slacken-the-belt-turn-the-encoder-pulley-to-8192-counts-then-re-tension
=prodcal 1 rack     need=push-the-rack-to-mechanical-centre-then-prodcal-run why=this-record-was-taken-with-...
=prodcal 1 limits   need=set-the-production-limits-then-save
=prodcal 1 wrap     need=re-phase-the-belt why=...
=prodcal 1 sweep    need=run-prodcal-sweep why=nothing-has-driven-the-rack-across-its-travel-since-reset
=prodcal 1 dir      need=command-one-move-of-at-least-20mm-s-and-...
```

拒绝执行的命令也是同一个口径，一行 `xxx: refused -- <原因>`，原因同样是连字符句，例如 `prodcal sweep: refused -- direction-sign-never-set-on-this-unit-run-steermot-inv-0-or-1-then-save-see-dir-gate`。

⇒ `need=` 就是操作员要做的那件事。把连字符换成空格显示即可。⚠ **不要自己另写一套提示**——另写的那套会和固件分叉，而这个项目已经为这件事付过一次账：一份作业指导书描述了板上已经不存在的传感器，整整六周，什么都没有失败。

3.4 装配与标定的十步

- 1 烧录固件
- 2 ⚠ 完整断电重启（断开电源，确认掉电后再上电）
- 3 填配置：
 - 极对数：默认 2，界面展示出来给人确认即可，不要求填
 - 减速比：★ 必填，10 / 15 / 20，操作员从减速箱铭牌读（steermot gear，额定转速跟着自动填）
 - ⚠ 没填 `prodcal run / sweep` 都会拒绝——默认值是一个“合法但没人选过”的数
- 4 齿条摆到机械中位并卡住 → 转编码器皮带轮到 8192 counts → 张紧皮带
 - `prodcal run` ← 记录中位并写 flash
- 5 ★ 到这一步转向机就可以完整装配了（装电机）
- 6 `prodcal motor` ← 电机自标定，会转轴
- 7 `prodcal sweep` ← 探方向、全行程扫描，会推齿条；扫完控制台自己说一声
- 8 `save`
- 9 `prodcal` ← 复核全部十二道门
- 10 `verdict=pass` 放行

台架实测（2026-09-10, 0.1.9）：从整片擦除到 `verdict=pass` 13 分钟。

★ **第 4 步先记中位、第 6 步再 learn，是安全的**：`steernal` 存下来的是「编码器计数 ↔ 毫米」这个映射，`learn` 之后齿条被挪到哪里都不改变这个映射。

⚠ **3.4.1 第 4 步的 `verdict` 一定不是 pass，这是正常的**

第 4 步电机还没装、霍尔线没接 ⇒ `hall` 读到 0 或 7 ⇒ `hall state=fail`，`motor state=pending`。

⇒ **第 4 步只看 `rack` 和 `wrap` 两行**，别看 `verdict`。`verdict` 只在第 9 步（电机装好、扫描做完之后）才有意义。

⚠ 固件不打算把「电机没装」和「霍尔坏了」分开报——**板子分不出来**，而把分不出来的两件事报成同一件，比报成两件安全。

⚠ 3.4.2 第 4 步「卡住齿条」不是客套

皮带松开之后齿条是自由的。台架实测两次读数之间它自己滑了 **4.9 mm**，而滑掉的每一毫米会**一比一地**吃掉翻圈余量（见 §5.4）。

⚠ 3.4.3 减速比只能靠人填

同一台电机配三种行星减速箱（10 / 15 / 20，PB61010391 / PB61015391 / PB61020391），**电机本体完全相同** ⇒ 板子没有任何办法测出来。

```
steermot gear 20
save
```

⚠ **减速比不影响齿条标定**（`steercal` 只用编码器和齿轮齿条几何），它影响的是**速度换算**和 `encmeas` 的校验。⇒ 不要写成「不填就标不了」，要写成「**不填速度是错的**」。

⚠⚠ 3.4.4 烧录之后必须完整断电重启

烧完固件、上电之前，**必须完整断一次电**（断开电源，确认完全掉电后再上电），然后 `prodcal` 的 `enc` 那一行必须是 `state=pass`。

⇒ 这一步在上位机里应该是一个**必须点确认的门**，不是一行提示文字。

3.5 极对数是 2，不是 4

⚠⚠ 厂家规格书那一行写的是 `Poles 4`，而 **4 极 = 2 对极**。

编译期默认已经是 2。但**如果界面允许改，默认值要给 2**，并把这句话写在旁边：写成 4 的时候 `encmeas` 会报出一句**自信的、关于硬件的错话**（“编码器在行程内会翻圈”），而不翻圈正是当初选这套皮带轮的全部理由。

⚠ 而且用极对数换算过的**每一个历史台架速度数都作废了**——“命令 120 mm/s 时电流环饱和”实际上是在要 240 mm/s。饱和是真的，它证明的东西不是。

4. 运行模式与位置环

4.1 三种模式

<code>mode</code>	查询
<code>mode idle</code>	空转，不驱动
<code>mode learn</code>	电机自标定
<code>mode steer</code>	转向伺服（正常工作模式）

⚠ **牵引相关的模式在这台执行器上是关掉的**。这块 PCB 的固件家族里有转矩、速度、开环等模式，那些留给驱动板用；这里只保留 `idle` / `learn` / `steer`。

★ **换模式本身产不出转矩**：`Mode_Set()` 会先重置电流调节器并把两个参考清零，必须有别的东西随后写一个非零参考。⇒ 换模式是“要问一次”级别，而**给桥上电（`drive on`）是最高一档**——上电会施加此刻已经立在那里的参考值，那个值可能是上一条命令留下的。

4.2 让它动起来

```
mode steer
drive on
steermm 150      目标 +15.0 mm (单位 0.1 mm)
steer 500         或者按千分比: +500% = 半行程
steer            看现在到哪了
steer off        撤销使能, 目标不再被追
```

- `steer <‰>` 把 $\pm 1000\%$ 映射到 $\pm$ 软限位。⇒ `steerlim` 改的不只是保护限值，也是这条输入的量程。
- `steer on` 是**无扰使能**：它把目标先设成当前位置，所以使能那一下齿条不会跳。
- `steer` 第二行的 `src=spi-encoder` 说的是位置从哪来（0.1.9 起；以前打的是电位器的 ADC 脚名）。
- `steermm` **不夹目标**：超过软限位加硬余量会锁 `OVERTRAVEL`。给人看“左右转几下”用 $\pm 200\sim 300$ ($\pm 20\sim 30$ mm) 足够。
- 编码器插好之后读数会立刻跟上，不需要 `steer clear`（0.1.6 起；以前读数会冻在故障前的值）。

4.3 ⚠ 每条指令只驱动 0.3 秒

`st_timeout_ms` 默认 **300 ms**：收不到新指令，执行器就保持当前位置。这是失联保护，不是 bug。
⇒ 手敲命令做一整段移动时（约 2–3 mm 就停），临时放大：

```
steertmo 3000
... 做完整段移动 ...
steertmo 300      ⚠ 跑完记得改回来
```

⚠ 这一项**不进 flash**，掉电自动回到 300 ms —— 会被人忘掉的那一个是临时的那一个。

4.4 三级级联

环路	频率	输出
位置环	200 Hz	齿条速度指令（PD + 停止包络）
速度环	1 kHz	Iq 参考
电流环	20 kHz	SVPWM 占空（Id/Iq PI，圆形限幅 + 抗饱和）

5. 齿条限位与保护

5.1 这台机器没有限位开关

每一条端点保证都来自编码器固件里的检查。 没有微动开关，也没有机械缓冲行程 可以挥霍：软限位到机械止点之间只有 **4.9 mm**。

5.2 四个区

区	条件	行为
NORMAL	行程内	正常伺服
SLOW	离软限位 ≤ 减速带宽度	按距离缩放速度
LIMIT	到达/越过软限位	只允许朝中位的运动
FAULT	锁存故障	完全不动

5.3 越程锁存与恢复

越过软限位再加"硬余量"就锁存 `OVERTRAVEL`。锁存之后普通的 `clear` 清不掉（条件还成立），所以有一条受限的恢复通道：

```
mode steer
drive on
steer recover
```

⚠ **顺序不能反。** 先发 `steer recover` 再发 `mode steer` 的话，`mode steer` 会重新 seat 目标并解除武装，恢复就白发了。

恢复通道的性质： - 速度被压到 10 mm/s - 目标强制为中位（只许朝里走） - 回到行程内**自动解除武装** - ⚠ **有时限**（10 s）：它不能无限期地压住三道保护 - ⚠ **它自己盯着位移**（0.1.8 起）：回程开始后 |位置| 只许变小，往外超过 2 mm 就停轴、锁 `DIR` 故障——一台方向符号反了的机，回程会把齿条往止点推，这一条就是拦它的 - 方向符号从没定过的机（`st_inv_set=0`）**拒绝回程**，理由和 `prodcal sweep` 拒绝扫描是同一句

⚠⚠ **只有 `OVERTRAVEL` 能走这条路。** `SENSOR` / `JUMP` / `DIR` 三种故障意味着 **位置读数本身不可信**，而一条"朝中位走"的命令在读数不可信时不知道中位在哪边。

5.4 ⚠⚠ 翻圈：唯一一条三道检查都不响的失效

单圈绝对编码器转过一圈之后，一个物理位置会读出**另一个位置的合法数值**。

上电那一刻： - 跳变检测**不响** —— 没有前一个样本可比 - 开路/短路检测**不响** —— 数值在标定带里 - 越程保护**不响** —— 数值在软限位里

⇒ 三道检查一起保持沉默，而执行器会朝着它已经顶住的那个止点继续推。

这个隐患软件修不了 —— 信息在传感器那里就已经丢了。修法是机械的： 编码器经 24/14 同步带接转轴，使**翻圈点落在机械止点之外**。

量	值
编码器可测范围	±60.6 mm
机械止点（实测，两端手推）	±55 mm
全部余量（几何决定，改不了）	11.7 mm，完美相位时两侧各 5.9 mm

⚠ **皮带相位每偏一毫米，一侧的余量就整个搬到另一侧。** 这就是 `prodcal` 里 `phase` 和 `wrap` 两道门存在的原因，也是第 4 步要求把齿条卡住的原因。

`wrap` 那道门按实测止点 55 mm 算余量（0.1.1 起；0.1.0 按 51.5 mm 算，偏乐观 3.4 mm）。`prodcal sweep` 的两端停在软限位之前 5 mm（0.1.7 起）——减速带之后只剩 1.5 mm 余量时 齿条曾冲到 51.9 mm 锁越程，那是台架撞出来的。

6. CAN

经典帧，1 Mbps。

6.1 转向指令帧 0x230（控制板 → 执行器）

字节	内容
0:1	目标 int16 LE：千分比，或 mm×10（当 bit1 置位）
2	标志：bit0 使能 / bit1 单位=mm / bit2 回中 / bit3 清故障
3	速度限制，0..255 映射为已配置上限的 0..100%（0 = 用默认）

字节	内容
4	序号（在状态帧里回显）
5	指令超时 ×10 ms（0 = 用默认）

⚠ 第 3、5 字节的覆盖值**只作用于本帧**，不会写进持久化配置 —— 否则一帧走偏的报文可以把齿条速度永久压低，而随后一次 `save` 会把它固化进 flash。

⚠⚠ 6.1.1 清故障是按「清故障位本身」的边沿触发的

契约规定 `0x230[4]` 的序号**每帧自增**。所以一个盯着序号变化的边沿检测器 等于一个电平检测器 —— 一个一直把 bit3 举着的控制器会**每 20 ms 清一次故障**，而越程故障在齿条静止之后不会重新锁存 → 翻圈保护就真的没有了，而且没有任何地方会说出来。

⇒ 现在的判据是 **bit3 本身的上升沿**。

⚠⚠ 6.1.2 一帧同时带「使能 + 清故障」不会上电

只要 bit3 还举着，轴就上不了电。控制器必须**放掉 bit3，再发使能** —— 两帧，这本来就是"一次新的使能"的意思。

★ 而且它**自己会说话**：控制器做错了，轴就是不上电。

6.2 状态帧 `0x231`（执行器 → 控制板）

字节	内容
0:1	当前位置，千分比 int16 LE
2:3	当前位置，mm×10 int16 LE
4	状态位，见下表
5	转向故障码（ <code>steer_fault_t</code> ）
6	电机电流 I_q ，A×10 有符号 —— 上位机据此看路面负载 / 有没有卡住
7	序号回显

字节 4 的位：

位	含义
0	已标定
1	已使能
2	到位
3	在左（负向）软限位
4	在右（正向）软限位
5	转向故障 （详见字节 5）
6	助力模式（本版编译关闭）
7	⚠⚠ 驱动侧 锁存了故障：过流 / DRV nFAULT / 欠压过压 / 电流采样不可信

⚠⚠ **位 5 和位 7 是两种不同的失效，答案也不同**：- 位 5：轴**不相信自己的位置** - 位 7：**桥关了，齿条根本不会动**

⇒ 位 7 不是可有可无的。没有它，一次锁存的过流会让这一帧的每个字段都显示健康：故障位是 0、故障码是 0、位置照报（传感器是好的，关掉的是电机）—— **整车控制器最需要知道的那件事，恰好是这一帧说不出的那件事。**

6.3 失联

超过 `st_timeout_ms` 没有新指令，执行器**保持当前位置**（不是回中、不是断电）。

7. 保护与故障

7.1 驱动侧 (prot / fault / clear)

位	名字	含义
0	OV	过压
1	UV	欠压
2	OC	软件过流 (20 kHz ISR 判)
3	NFAULT	DRV8323 报故障 (经 EXTI 立即切栅极)
4	IMEAS	三相电流残差不合理 —— 采样链本身有问题

- 过压/欠压门限**随上电检测到的电池节数自动缩放**，另有绝对上下限兜底。
 - I²t 发热模型按 iq_cont_ma 折返连续电流；它和 iq_max_ma 是两回事。
 - ⚠ **切桥一律锁存**，要 clear 才解除，而且原因还在的时候清不掉。
- ⚠ **换完电池、或者主电断过一次之后，敲一次 clear**。调试时 USB 供着逻辑电、主电断开再回来，栅极驱动会掉电复位。本版在 clear 和放电流之前**各查一次**栅极驱动的配置，所以这条比早期版本可靠 —— 但先敲一次 clear 仍然是对的。

7.2 转向侧 (steer 的 fault= 字段 / CAN 0x231[5])

码	名字	含义	出路
0	NONE	没有故障	—
1	UNCAL	没有有效标定 ⇒ 拒绝驱动	跑 prodcal run
2	SENSOR	原始读数超出合理带 (开路 / 短路)	查编码器接线，然后 steer clear
3	JUMP	位置跳变不合理 (翻圈或接触不良)	同上
4	OVERTRAVEL	超出软限位 + 硬余量	steer recover (\$5.3)
5	DIR	齿条朝指令的反方向走 —— 反馈或电机极性反了	重跑 prodcal sweep (它会探方向并翻符号)，然后 save

⚠ **DIR** 是正反馈的症状：位置环会朝**误差变大**的方向推，一路推到越程锁存。所以三处都在拦它：prodcal sweep 起步先探 3 mm，反了在 2 mm 内停；steer recover 回程往外 2 mm 就停；prodcal 的 dir 门要一次至少 20 mm/s 的实际移动作证据，“没动”不算合格。方向符号不要手填——0.1.7 起它是探出来的，手填错过一次把齿条撞出了软限位。

7.3 固件做不到的那一件

⚠⚠ **这台执行器没有抱闸，也没有自锁机构**。停机之后齿条是自由的，断电时人用手就能推动它。整车侧如果需要“断电保持转向角”，那是机械件的事，固件给不了。

8. 参数

8.1 板子自己是参数表的真源

```
param list          整张表: id / 名字 / 单位 / 范围 / 默认 / 权限 / 当前值
param get st_travel_um
param set st_travel_um 50000
param save          写进 flash (等价于 save)
```

⚠ 不要把范围和默认值抄进别的文档。它们跟着固件走，抄本第二天就是错的，而且抄本看起来完全正常——一个合理的数字，在一个合理的字段里。

⚠ param list 的回复带 begin / count= / end 三件套。数出来不等于 count 就把整份丢掉——一张被心跳打断的四十行表，每一行仍然格式完美，而少掉的那一行看起来就像“这个参数不存在”。

8.2 三条使用规矩

- 1. 桥活着的时候写不进去。几何、标定、方向这些行在电机使能时直接拒绝（回 wrong-state）——在一个转着的电机底下改增益，没有人看得见它落地的那一刻。
- 2. param set 回的是板子事后真正持有的值，不是 OK，也不是把你发的值抄回来。被限幅了、或者存不住，回复里会同时带值和拒绝码。
- 3. 改完要存：save。⚠ 有几行故意不进 flash（见下）。

8.3 两类特殊的行

类	例子	为什么
只读的测量结果	st_cal_min_cnt / st_cal_ctr_cnt / st_cal_max_cnt / st_cal_travel_um	它们是一次测量的结果。一个能填的框会让人去调答案，而不是重做测量
故意不持久化	ibus_limit_ma / st_timeout_ms / dt_comp_u / delay_comp_m	它们描述这次台架，不描述这台执行器。掉电回到量产值——会被人忘掉的那一个是临时的那一个

⚠ 方向符号 st_invert 能通过 param set 写，写了也算“定过了”（0.1.10 起）；只读行 st_inv_set 说的是它到底定没定——备份/还原一台机的参数时，先看这一行。

⚠⚠ ibus_limit_ma 尤其要注意：接限流电源时敲 ibus 1700 压低，跑完不用记得改回来，掉电自己就回去了。反过来做（把台架值存进 flash）会让一台 100 W 的电机每次上电只拿到 41 W，而它表现得完全正常。

8.4 ⚠ 错了没有任何症状的那一组

几何参数（齿数、模数、减速比、伞齿比、编码器速比、编码器满量程、极对数、额定转速）填错了执行器照样动、读数照样合理，只有卷尺不同意。param list 会在这些行上带 silent=1。

⇒ 界面上要把它们标出来。判据不是“重不重要”，是“错了会不会有人发现”。

9. 给程序用的接口

9.1 机器可读的记录

记录	什么时候出	内容
=tlm 1 build ...	ver	版本、提交、板型、硬件版本、Debug 与否、cmdhash
=tlm 1 persist ...	启动 / ver，仅当发生过迁移	标定页从旧地址迁过来了，下一次 save 之前它靠的是未声明的硅片

记录	什么时候出	内容
=param ...	param list / get / set	见 §8.1, 带 begin / count / end
=prodcal ...	prodcal	见 §3.2, 带 begin / count / end
=hall ...	hall dump	学到的霍尔角度表一行备份 (24 位十六进制 + 8 位键, 键绑本板 UID), hall set <blob> <key> 放回去再 save。给“升级擦掉了标定页、不想再转轴重学”用 (0.1.9 起)

⚠️⚠️ 本版没有周期性的 =tlm 遥测记录。mon 打开的是一条给人看的 4 Hz 文字流 (母线电压 / 三相原始值 / 霍尔), 不是结构化记录。⇒ 上位机要连续位置就轮询 steer, 或者收 CAN 0x231 (20 ms 一帧, 而且不占串口)。0x231 是这台执行器上唯一一条真正的周期性机器接口。

9.2 命令表 COMMANDS.json

发布包里带一份 COMMANDS.json: 每条命令的名字、参数形状、作用域、前置条件 (needs) 和危险等级 (danger)。

⚠️⚠️ 用它之前先比 cmdhash: 板子 ver 报的和文件里的必须相等。不等就整份不要用 —— 它们是把这份包和这台执行器绑在一起的唯一证据, 版本号不是, 提交号也不是。

10. 固件升级

10.1 这台执行器没有应用 Bootloader

发布包里只有应用镜像, 没有 loader。升级有两条路:

路	怎么走	说明
串口 ISP	USB Type-C, 芯片自带的系统 Bootloader	板上有双三极管一键下载电路, 自动控制 BOOT0 + NRST, 免按键
SWD	ST-Link	产线和研发用

⚠️ ST-Link 烧录或复位时, 不要开着占用同一个串口的工具。若串口工具在复位瞬间同时拉低 DTR + RTS, BOOT0 可能被采样为高而进入 DFU。

10.2 ⚠️⚠️ 烧完必须完整断电重启

见 §3.4.4。烧完之后不断电就跑, prodcal 的 enc 那道门不作数。

10.3 ⚠️ 升级之后重新标定

2026-09-08 定的升级路径: 升级之后让客户重新走一遍 prodcal。标定页的位置在 0.1.0 里挪过 (从 0x0803F800 到 0x0801F800), 旧固件写下的标定不保证能被新固件正确读出。

⇒ 升级后第一件事: prodcal, 看 verdict。

⚠️ 从 0.1.8 及更早升上来的执行器, rack 那道门会报 fail, need=push-the-rack-to-mechanical-centre-then-prodcal-run。这不是坏了: 0.1.9 起正方向按产品约定定死 (安装口朝人, 齿条向右为正), 而旧版标定记录里“正”指向另一端。把齿条手推到机械中点, 再 prodcal run, 它会自己重标; 方向符号 st_invert 也会重新探出来, 结果和旧版相反是正常的。

10.4 ⚠️ 默认构建是 Debug

scripts/flash.sh 不带参数烧的是 Debug/。上位机烧录必须显式选 Release, 不要靠默认。判据不是文件名 —— 是板子 ver 报的 debug= 那一位。

11. 版本历史

11.1 固件

版本	日期	变化
0.1.10	2026-09-10	<code>param set st_invert</code> 也算方向符号已定；只读行 <code>st_inv_set</code>
0.1.9	2026-09-10	正方向按产品约定定死 （安装口朝人、齿条向右为正）；旧标定记录在 <code>rack</code> 门报 fail， <code>prodcal run</code> 自己重标； <code>hall dump / hall set</code> ； <code>steer</code> 那行 <code>ch=</code> 改成 <code>src=</code>
0.1.8	2026-09-10	<code>steer recover</code> 回程自己盯位移，往外 2 mm 停轴锁 <code>DIR</code> ；方向符号没定过拒绝回程
0.1.7	2026-09-10	<code>prodcal sweep</code> 两端停在软限位前 5 mm； <code>geom</code> 门带 <code>gear_set</code> ，减速比没填 <code>run / sweep</code> 拒绝； <code>steermot gear</code> 自动填额定转速
0.1.6	2026-09-10	编码器开机时没插、插好之后读数不再冻在旧值
0.1.5	2026-09-10	<code>prodcal sweep</code> 起步先探 3 mm 方向，反了 2 mm 内锁故障停轴；方向符号没定过拒绝扫描
0.1.4	2026-09-10	扫描结束控制台自己说一声； <code>param set</code> 回整行；清单带 <code>name:</code> ；发布包带 <code>source.zip</code>
0.1.3	2026-09-10	没整备的板 <code>prodcal</code> 输出尾巴不再丢（按发送环空位发）
0.1.2	2026-09-10	扫描每周周期刷新目标； <code>dir</code> 门不再把"没动"判成合格；记下方向符号有没有人定过
0.1.1	2026-09-09	标定加减速比这一步；全行程验证改成机器做（ <code>prodcal sweep</code> ，自己武装轴）； <code>geom</code> 门（减速比 × 额定转速 ≈ 4000）； <code>wrap</code> 按实测止点 55 mm 算； <code>MANIFEST</code> 和另外两块板同一行式
0.1.0	2026-09-08	首个带完整出厂验收的版本。 <code>prodcal</code> 十二道门；栅极驱动掉电丢配置已修（ <code>clear</code> 与放电流前各查一次）；编码器 MOSI strap 提到复位后第一条 C 语句；出厂限值按电机铭牌定死；机械止点实测 ±55 mm；标定页从 <code>0x0803F800</code> 挪到 <code>0x0801F800</code> ；CAN 清故障改成按清故障位本身的边沿触发； <code>ENABLE CLR_FAULT</code> 同帧不再重新上电； <code>0x231</code> 增加驱动侧故障位；参数表的默认值改为从头文件推导（ <code>st_pole_pairs</code> 曾经写着 4，而板子按 2 启动）

11.2 本书

版本	日期	变化
Rev. 1.1	2026-09-10	跟上固件 0.1.1–0.1.10：十二道门、 <code>prodcal sweep</code> 、方向符号由探测定、正方向产品约定、升级后重标的样子、 <code>hall dump/set</code> 、 <code>steer recover</code> 盯位移；§13 加"名字会误导的几条"和装车方向约定
Rev. 1.0	2026-09-08	首版。此前这个产品 没有出厂固件说明书

12. 已知限制（固件侧）

#	限制	影响
1	~~ <code>wrap</code> 那道门的判据偏乐观~~ 0.1.1 起按实测止点 55 mm 算	—
2	没有周期性 <code>=tlm</code> 遥测记录	上位机连续读位置要轮询 <code>steer</code> 或收 CAN <code>0x231</code>

#	限制	影响
3	齿条推力没有实测过	规格书上的推力是按齿轮几何和电机铭牌算的；真正的约束是固件的电流上限
4	停止包络用的减速度只量过纯滑行（约 260 mm/s ² ）	开主动制动之后能到多少没有量过
5	没有抱闸 / 自锁	停机和断电时齿条自由，可被外力推动
6	Debug 构建的 CPU 占用没有在这台执行器上量过	不要引用驱动板的那个数
7	助力模式编译关闭（steerasst）	命令在，功能不在

13. 附录：命令一览

⚠ 这张表是给人快速查的。**权威的一份是随包 COMMANDS.json**，它带参数形状、前置条件和危险等级，而且能和板子的 cmdhash 对上。

只读（none）

help ver iq vbus iabc hspd isr clk thr pot din enc hmap prot therm fault drv scst scope
txdrop steerraw adcscan

改状态 / 改设置，但转不动（gates）

stop clear save cal hseen mon scarm pi spi cloff hcorr haff hnavg dcomp dtcomp iqslew ibus
ovset ocset steerpid steertmo steerch steerphs buzz can hall（不带参数只读；hall dump 备份霍尔表、hall set 还原，轴使能时拒绝）

可能让机器动（motion）

pwm drive mode learn calib rl calibol cl clc spd idq if spin brake iqmax srcmap simthr
thrcal thrmin thrmax potcal potmin potmax ascpu side param steer steermm steer cal steerlim
steermot encmeas steerasst prodcal

⚠ 名字会误导的几条

这套固件和单轮驱动固件 FOC_single 是同一块板、同一套核心代码，所以命令表里有几条是**从驱动轮那边带过来的，在执行器上没有作用**。它们能敲、会应答，但不改变执行器的任何行为：

命令	在驱动轮固件上是什么	在执行器上
side left right	车轮身份 ：这块板驱动的是左轮还是右轮，决定它用哪一对 CAN 状态帧 ID（左 0x211/0x212，右 0x213/0x214）	无作用 。执行器只发 0x231，不分左右；装在车上哪一侧、“正方向”对应车轮往哪边转， 不是用这条命令定的
pot potcal potmin potmax steerch steerraw adcscan	电位器 / 模拟油门那一代传感器的读数和标定	无作用 。这台执行器的位置来自 SPI 绝对编码器（enc），steer 那行的 src=spi-encoder 就是在说这件事

正方向的产品约定（2026-09-10 定）：以电机安装口朝向自己为参照，齿条朝右移动为正。“正”就是位置数值变大、prodcal sweep 第一段走的方向。这是这个型号的产品事实，同款编码器和机械每台一样；每台不同的只有电机接线的方向符号，那个由出厂标定（prodcal）自己探出来，**不问**操作员“车轮是不是向右”。**装车默认：执行器正方向 = 车辆右转**。这套转向系统的安装方式决定了绝大多数情况下方向是固定的，装车流程里没有“设左右”这一步。只有极少数改变用途、装反了的情况才需要反过来，那时在**控制板**上改一个参数（转向正负号），执行器这边什么都不改。

常用的十条

命令	做什么
ver	这是哪一版固件、哪块板、cmdhash 多少
prodcal	十二道出厂门现在过了几道
steer	齿条在哪、标定过没有、有没有故障
steermm <mm×10>	命令一个目标位置
steertmo <ms>	临时放大指令过期时间（台架用）
steermot gear <10\ 15\ 20>	填减速比（额定转速跟着自动填）
prodcal sweep	探方向 + 全行程扫描，会推齿条
hall dump	一行备份学到的霍尔表，升级后 hall set 放回去
enc	直接读一次绝对编码器
prot	保护状态和门限
clear	清一条锁存的驱动故障
stop	立刻关栅极